

Si Muovere:

348) banco frigo a progetto a libero servizio
della ditta COSTAN - Matr. 05420-95,
modello BN 999; dim. int. $4 \times 2,40 \times 0,80$;
di colore marrone; apparentemente non
funzionante - In cabinet Mob; con
finestre e luci.

Valore € 2400,00

350) banco frigo per macelleria, a libero servizio;
marca COSTAN; mod. GA7112; mod.
00097-10; alt. 2 ripiani; dim. int. $4 \times$
 $1,20 \times 1,30$; in cabinet Mob, apparentemente
non funzionante; con luci e finestre;
di colore giallo.

Valore € 2800,00

351) banco freezer con letto ad alle; ditta
COSTAN; a libero servizio + servizio;
in acciaio; colore giallo; dim. int.
 $10 \times 1,20 \times 1,30$; mod. 6534-125; mod.
00088-FO; con luci e vetri; in
cabinet Mob - Apparentemente non
funzionante.

Valore € 4000,00

352) retrobanco refrigerato in legno e
acciaio; a 2 ripiani; autonomo;

della linea COSTAN; con luci e faretto;
Dim. int. $2,50 \times 0,80 \times 2,30$; in cattivo
stato apparentemente non funzionante.

Valore € 5000,00

353) retrobanco con frangiuva in acciaio e con
una vasca est. e retrovetto; in legno
e acciaio; Dim. int. $3,60 \times 1,20 \times 2,30$ -
In cattivo stato; a 2 ripiani.

Valore € 1000,00

354) metri 190 linee di scaffalatura per
supermercati; completa di zoccolatura;
ripiani da cm. 130×80 ; di colore beige;
in buono stato;stoffe in ferro, a 5 e
6 ripiani.

Valore € 3800,00

355) 1 isola per superlati della linea COSTAN,
a pozzetto e di colore blu; a libero
servizio; completa di luci e ripiani,
con paracolpi in acciaio; mod. H&R 242,
Cinetica 0017-70; Dim. int. $7,50 \times$
 $2,40 \times 0,80$ - In buono stato ed
apparentemente non funzionante.

Valore € 3500,00

356) murale frigo a libero servizio; della
COSTAN; di colore giallo, con luci e

frustru a 5 ripiani; modello INT-575; costruttore 585; Area net. 7,50 + 4,20 x 2,20 - In buono stato; apparentemente con funzionante.

Valore € 4500,00

357) frigo murale basso ad 2 ripiani, della ditta COSTAN; di colore rosso; a libro serial 300; costr. 57E 52222; costruttore 00059 - In buono stato; apparentemente con funzionante.

Valore € 1000,00

358) u.f. lampade d'emergenza a muro - Marca Beffelli; a 2 uoni da cm 60 - In buono stato -

Valore € 40,00

359) u.f. estintori: di circa 6 Kg. ognuno, a CO₂, di colore rosso; marca FIRE SYSTEM - Scatur.

Valore € 14,00

360) u. 3 celle refrigeranti della ditta COSTAN, ad una porta - Complete di tubocapelli e pezzi occorrenti; Area net 2 x 1,20 x 2,20 - Con tutti; in buono stato; apparentemente con funzionanti.

Valore € 1500,00

361) u. 5 celle refrigeranti della MIA COSTAN,
con pannelli ISOTHERM da 8 centimetri;
porte di plastica; intercapedine rotti;
Anni. esp. 2x 1,50 + 2,20 In cattivo
stato e non funzionante

Valore € 1000,00

362) livello ad una vasca; in acciaio e
1 rubinetto; con faldone a vasca
In cattivo stato

Valore € 20,00

363) u. 20 luci a 2 usce, a soffitto, da
circa 130 - In buono stato

Valore € 200,00

364) sul tetto in alluminio 2 griggi
intercapedine a 3 e 2 ventole. Apparentemente
non funzionanti. Con strutture metalliche,
di colore bianco - refrigeranti e condizionamento

Altra Area -

Valore € 3500,00

501

FRANCESCO
STABILITORE
CASA S. S.

Stabilizzatore

Stabilizzatore